

みなとりサイクル清掃事務所

収集作業中の自動車事故の概要について

1 発生日時

平成31年1月5日（土） 午後2時頃

2 発生場所

港区白金二丁目5番5号 ラ・マーレ白金

3 事故車両

みなとりサイクル清掃事務所の清掃車（小型プレス車）

4 相手方建物の損傷箇所

ラ・マーレ白金1階屋内車路の上がり天井

5 事故の状況

区の清掃車（小型プレス車、運転職員及び収集職員2名乗車）が、1階の屋内車路において、ごみ保管場所に近い位置で収集をするために移動したところ、車路前方の上がり天井に接触した物損事故です。

事故原因は、運転職員が前方を確認しなかったこと、及び収集職員が車両を誘導しなかったことです。

6 損害状況

相手方建物は、上がり天井の天井材（石膏ボード）及びカバー（プラスチック）を損傷しました。

なお、区の車両に、修理を行うほどの損傷はありません。

7 損害賠償額等



示談交渉中

8 事故再発防止等の対応

事故の再発防止を図るため、事故当日、運転職員及び収集職員に対し、周囲の安全確認及び車両の誘導を徹底するよう厳重に注意・指導しました。

1月7日（月）の始業時には、全職員に対して事故の概要を伝え、再発防止の徹底を指示しました。

さらに、1月17日（木）に自動車運転職種及び登録運転者配置所属に対し、事故概要を情報提供し、再発防止に向けた注意喚起を行いました。



相手方建物：下がり天井の損傷状況
丸枠内が損傷部分



相手方建物：下がり天井の損傷状況
丸枠内が損傷部分

