

麻布地区総合支所まちづくり課

庁有車の交通事故の概要について

- 1 発生日時 令和 8 年 2 月 2 日（月） 午前 9 時 2 0 分頃
- 2 発生場所 港区南麻布二丁目 2 番先
- 3 事故車両 麻布地区総合支所の庁有車（応急車）
- 4 相手方車両 普通貨物自動車

5 事故の状況

麻布地区総合支所まちづくり課の職員が、水道メーター調査のため、庁有車で南麻布二丁目児童遊園を出発し、次の現場である古川橋際公衆便所へ向かうため走行していたところ、ビル敷地内に駐車していた相手方車両の右後部と庁有車の左前方のミラーが接触しました。

6 損害状況

相手方の負傷 なし
職員の負傷 なし
相手方自動車 右後部の損傷
庁有自動車 なし

7 損害賠償等 交渉中

8 事故再発防止等の対応

麻布地区総合支所まちづくり課長から、当該職員だけでなく課内の職員全員に対し、運転する際は交通ルールを遵守するとともに、同乗者も周囲の安全確認を行い、細心の注意を払うよう指導しました。



事故発生場所の写真



相手方自動車の擦過箇所

