

みなとりサイクル清掃事務所

清掃車の交通事故（麻布台三丁目）の概要について

- 1 発生日時 令和8年3月7日（土）午後1時53分頃
- 2 発生場所 港区麻布台三丁目5番
- 3 事故車両 みなとりサイクル清掃事務所の清掃車（小型ダンプ車）
- 4 相手方車両 原動機付自転車（原付）

5 事故の状況

排出ルールが守られていない集積所での指導業務を終了し、車両を発進させようとしたところ、別の車両が前方に停車したため、前方の車両を避けて発進しようとして後ろに下がった際、後方に停車していた原動機付自転車に接触しました。

6 損害の状況

相手方について、運転手は車両から離れていたため、けがはありませんでしたが、原動機付自転車のフロントカバー及び右側のライトが破損しました。

なお、区側の職員にけがはなく、清掃車に損害はありませんでした。

7 損害賠償額等

交渉中

8 事故再発防止等の対応

事故発生当日、清掃車を運転していた職員及び同乗者に対し、後進時の後方確認と誘導を徹底するよう指導しました。また、みなとりサイクル清掃事務所清掃事業係の全職員に事故の概要を伝え、安全運転の徹底と再発防止を指示しました。

位置図



国土地理院地図（タイル）に事故発生場所等を追記して掲載



拡大図




事故状況写真

相手方車両



フロントカバー及び右側
ライト破損



清掃車



損傷なし

